

## 雲見地区の状況(9月12日現在)

- ・太田川では、国道となる太田川橋から上流部の堆積土砂の浚渫が続けられています。
- ・入谷地区の土石流が発生した現場では、下田土木事務所により復旧が進められており、現在、堆積土砂の撤去作業が行われています。
- ・床上浸水など大きな被害を受けた6軒の民宿では、事業再開に向けて、建物の修繕工事が行われています。
- ・現在、り災証明書の申請を受付しています。今後、災害見舞金の支給など、住民の生活再建支援が順次行われます。
- ・9月12日(月)から、事業者向けの災害見舞金の申請受付が始まりました。
- ・災害義援金については、9月8日現在で15,058,552円の寄託を受けています。9月15日に第1回目の災害義援金配分委員会が予定されており、被災者への配分等が協議されます。